


از ۲ تا ۳ مجموعه فنر  $k_1$  و دمپر  $b_1$  قرار گرفته که معادلش در سیستم الکتریکی خازن  $C_1$  و مقاومت  $R_1$  است با توجه به خصوصیت اجزاء نیرویی نظیر فنر و دمپر، نیروها در ۲ و ۳ برابر و سرعتها متفاوتند پس مجموعه خازن  $C_1$  و مقاومت  $R_1$  در مدار موازی قرار می‌گیرد. اما ترکیب آنها را باید از نحوه توزیع نیرو بدست آورد. نیرویی  $F_2$  به دو نیروی مختلف در فنر  $k_1$  و دمپر  $b_1$  تقسیم می‌شود پس ترکیب خازن  $C_1$  و مقاومت  $R_1$  باید به شکلی باشد که پتانسیل در آنها تقسیم شود و لذا ترکیب  $C_1$  و  $R_1$  سری است در نتیجه ترکیب سری در مدار موازی می‌شود.

از ۳ تا ۴ مشابه ۱ تا ۲ سلف  $L_2$  به صورت سری قرار می‌گیرد.

از ۴ تا ۵ مجموعه فنر  $k_2$  و دمپر  $b_2$  قرار گرفته که معادلش در سیستم الکتریکی، خازن  $C_2$  و مقاومت  $R_2$  است. همانند ۲ تا ۳ این مجموعه به صورت موازی در مدار قرار می‌گیرد چون پتانسیل ۲ و پتانسیل ۳ برابر است. اما ترکیب آنها از نحوه توزیع نیرو بین فنر  $k_2$  و دمپر  $b_2$  بدین صورتست که نیروی  $F_2$  به طور یکسان به فنر  $k_2$  و دمپر  $b_2$  منتقل می‌شود. پس باید پتانسیل خازن  $C_2$  و مقاومت  $R_2$  یکسان باشد لذا ترکیب آنها موازیست در نتیجه ترکیب موازی در مدار موازی می‌شود.

در پایان در ورودی ۱ منبع پتانسیل را جایگزین نیروی ورودی  $F(t)$  نموده و در تکیه‌گاه (مقطع ۵) سیستم مکانیکی، سرعت صفر است و مشابه آن در سیستم الکتریکی جریان در مقطع ۵ باید صفر باشد پس  $f_5 = 0$  و آن بخشی از سیم که حامل جریان  $F_5$  است را از مدار الکتریکی حذف نموده تا مدار حاصل بدست آید: (شکل ۱۱.۱)





شکل ۱۱.۱ مدار الکتریکی مشابه بر اساس تشابه مستقیم

با توجه به نتیجه بدست آمده در تشابه مستقیم می‌توان در بسیاری از موارد به شکل زیر عمل نمود و مستقیماً به مدار الکتریکی مشابه دست یافت.



- جایگزین جرم در تشابه مستقیم، سلف در مدار سری است.

- جایگزین اجزاء بر نیرویی، فنر و دمپر خازن و مقاومت هستند که اگر در مدار مکانیکی ترکیب موازی باشند در مدار الکتریکی ترکیب سری در مدار موازی و اگر در مدار مکانیکی ترکیب سری باشند، ترکیب موازی در مدار موازیند.

۱۲- سیستم مکانیکی معادل را بر اساس تشابه نیرو و معادل جریان به دست آورید. (تألیفی)








۱۳- دیاگرام الکتریکی مشابه سیستم حرارتی شکل زیر را بر اساس تشابه دبی حرارتی معادل جریان به دست آورید. (تألیفی)



۳۵- معادل الکتریکی سیستم مکانیکی زیر براساس نیرو- ولتاژ کدام است؟

(مهندسی مکانیک- سراسری ۸۳)




معادلات وضعیت:  $A\dot{x} = Q - \frac{x}{R} \Rightarrow \dot{x} = \frac{-1}{RA}x + \frac{1}{A}Q$

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{-1}{RA}x + \frac{1}{A}Q \\ y = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{-1}{RA}, b = \frac{1}{A} \\ c = 1, d = 0 \end{cases}, sI - A = s + \frac{1}{RA} \quad \text{الف.}$$

$$G(s) = c(sI - A)^{-1}b + d \Rightarrow G(s) = \frac{X(s)}{Q(s)} = \frac{\frac{1}{A}}{s + \frac{1}{RA}} = \frac{R}{RA s + 1}$$

$$G(s) = \frac{Q_o(s)}{Q(s)} = \frac{R}{Q(s)} = \frac{1}{RA s + 1} \quad \text{ب.}$$

**مثال ۸.۲** تابع تبدیل سیستم سیالاتی زیر را با فرض  $Q_o$  خروجی سیستم، به دست آورید. به روش مشابه مثال ۷.۲ می توان به تابع تبدیل سیستم دست یافت.



$$G(s) = \frac{Q_o(s)}{Q(s)} = \frac{1}{R_1 A_1 R_2 A_2 s^2 + (R_1 A_1 + R_2 A_2 + R_2 A_1) s + 1}$$

**۲.۱.۳.۲.۲** تابع تبدیل سیستم‌های MIMO

سیستم‌های MIMO شامل  $r$  ورودی و  $m$  خروجی هستند، لذا تابع تبدیل به فرم زیر تعریف می‌شود.

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) \quad (۵.۲)$$

$m \times 1 \quad m \times r \quad r \times 1$

به عبارتی تابع تبدیل به صورت ماتریس  $m \times r$  تعریف می‌شود و شامل المان  $m \times r$  است.

$$G(s) = C (sI - A)^{-1} B + D \quad (۶.۲)$$

$m \times r \quad m \times n \quad n \times n \quad n \times r \quad m \times r$

ملاحظه می‌شود رابطه تابع تبدیل مشابه سیستم‌های SISO است.

چون هر المان تابع تبدیل نسبت یک خروجی به یک ورودی خاص است، پس می‌توان نوشت:

$$G_{ji} = \left. \frac{y_j}{u_i} \right|_{u_r=0}; r \neq i \quad (۷.۲)$$

سیستم شماره ۱: اگر ورودی  $u$  به مخزن ۱ اعمال شود چون خروجی  $x_1$  نیز مربوط به مخزن ۱ می‌باشد لذا عملاً مخزن ۲ از رده خارج می‌شود ولی چون ورودی  $u$  به مخزن ۲ اثر می‌کند به این سیستم کنترل پذیر گفته می‌شود اما چون خروجی از مخزن ۲ تأثیر نمی‌بینید مشاهده‌پذیر نیست. این سیستم رسته یک است.

سیستم شماره ۲: مشابه سیستم شماره ۱ کنترل پذیر است اما چون خروجی  $x_2$  از مخزن ۱ نیز تأثیر می‌بیند مشاهده‌پذیر است. این سیستم، رسته ۲ است.


سیستم شماره ۳: چون ورودی  $u$  به مخزن ۲ اعمال می‌شود. مخزن ۱ هیچ تأثیری از ورودی  $u$  نمی‌بیند و عملاً تحت کنترل نیست پس سیستم کنترل ناپذیر است و مشابه سیستم شماره ۱، مشاهده ناپذیر است و به عبارتی سیستم، رسته صفر است.

سیستم شماره ۴: مشابه سیستم شماره ۳ کنترل ناپذیر و مشابه سیستم شماره ۲ مشاهده‌پذیر است. این سیستم رسته یک است. از بین این چهار سیستم، سیستم شماره ۲ که هم کنترل پذیر و هم مشاهده‌پذیر است، مناسب‌ترین سیستم کنترلی بوده این سیستم رسته دو است.

حال با توجه به این اطلاعات بدست آمده و برای تأیید روابط مربوط به کنترل پذیری و مشاهده‌پذیری، سیستم‌های شماره ۲ و ۳ را بررسی می‌کنیم.

سیستم شماره ۲: ورودی به مخزن ۱ اعمال شده و خروجی ارتفاع مخزن ۲ ( $x_2$ ) می‌باشد.

$$\begin{aligned} A_1 &= A_2 = 1 \\ R_1 &= R_2 = 1 \end{aligned} \quad \text{فرض کنید}$$




معادلات وضعیت عبارتند از:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + u \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2 \\ y = x_2 \end{cases}, \quad A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = [0 \quad 1]$$

۶۶- تابع تبدیل  $\frac{C_r(s)}{R_r(s)}$  گراف گذر سیگنال (Signal Flow Graph) SFG زیر کدام است؟

(مهندسی برق- سراسری ۸۰)



$$\frac{-G_r H_1 (1 + G_1 H_r)}{1 + G_1 H_r + G_1 G_r G_r + G_1 G_r G_r H_1 H_r} \quad (1)$$


$$\frac{-G_r H_1 (1 + G_1 H_r) + G_r G_1 G_f H_1}{1 + G_1 H_r + G_1 G_r G_r + G_1 G_r G_r H_1 H_r + G_1 G_f H_1 H_r} \quad (2)$$

$$\frac{G_r H_1 (1 + G_1 H_r) + G_r G_1 G_f H_1}{1 + G_1 H_r + G_1 G_r G_r + G_1 G_r G_r H_1 H_r + G_1 G_f H_1 H_r} \quad (3)$$

$$\frac{-G_r H_1 (1 + G_1 H_r) + G_r G_1 G_f H_1}{1 + G_1 H_r + G_1 G_r G_r + G_1 G_r G_r H_1 H_r} \quad (4)$$

(مهندسی مکانیک- سراسری ۸۰)

۶۷- تابع تبدیل دیاگرام بلوکی مقابل چیست؟



$$\frac{G_1 + G_1 G_r}{1 + G_r (H_1 + H_r)} \quad (1)$$


$$\frac{G_1 + G_1 G_r}{1 + G_r H_1 + G_1 H_r} \quad (2)$$

$$G_1 + \frac{G_r}{1 + G_r H_1 H_r} \quad (3)$$

$$G_1 G_r + \frac{G_r}{1 + G_r (H_1 + H_r)} \quad (4)$$

(مهندسی هوافضا- آزاد ۸۱)

۶۸- تابع تبدیل  $\frac{C(s)}{R(s)}$  برای دیاگرام بلوکی زیر عبارت است از:



$$\frac{G_1 G_r + G_1 G_f}{1 + G_1 G_r + G_r G_r} \quad (1)$$

$$\frac{G_1 G_r}{1 + G_1 G_r + G_r G_r} \quad (2)$$

$$\frac{G_1 G_r + G_r G_f}{1 + G_1 G_r + G_r G_r + G_r G_f} \quad (3)$$

$$\frac{G_1 G_r}{1 + G_1 G_r + G_r G_r + G_r G_f} \quad (4)$$

۹۲- گزینه «۱» صحیح است.

$$\begin{array}{l} P_1 = 48 \\ P_r = 105 \\ P_f = 14 \\ P_g = 144 \\ P_\Delta = -192 \\ P_g = -168 \end{array} \quad , \quad \begin{array}{l} l_1 = -2 \times 5 = -10 \\ l_r = -1 \times 4 = -4 \\ l_f = 1 \times -2 \times 8 \times -1 = 16 \\ \Delta = 1 - (l_1 + l_r + l_f) + (l_1 l_r) = 39 \\ \Delta_1 = 1 - l_1 = 1 + 10 = 11 \\ \Delta_r = 1 - l_r = 1 + 4 = 5 \\ \Delta_f = \Delta_g = \Delta_\Delta = \Delta_g = 1 \end{array}$$

$$\frac{C}{R} = \frac{P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{48 \times 11 + 105 \times 5 + 14 + 144 - 192 - 168}{39} = \frac{851}{39}$$

۹۳- گزینه «۴» صحیح است.

$$\begin{array}{l} P_1 = G_1 G_r G_f \\ l_1 = -G_1 G_r G_f \\ l_r = G_1 G_r H_1 \\ l_f = -G_r G_f H_r \end{array} \quad , \quad \begin{array}{l} \Delta = 1 - (l_1 + l_r + l_f) \\ \Delta_1 = 1 \end{array}$$

$$\frac{C}{R} = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{G_1 G_r G_f}{1 - G_1 G_r H_1 + G_r G_f H_r + G_1 G_r G_f}$$

۹۴- گزینه «۲» صحیح است.

$$u = ru + R - C$$


$$u = C - R$$

۹۵- گزینه «۱» صحیح است.

$$\frac{C}{R} = \frac{\frac{1}{s^r}}{1 - \left( \frac{-1}{s} - \frac{1}{s^r} - \frac{k}{s^r} - \frac{1}{s} \right) + \frac{1}{s^r}} = \frac{1}{s^r + rs^r + rs + k}$$

$$\frac{C}{D} = \frac{\frac{1}{s} \left( 1 - \left( \frac{-1}{s} \right) \right)}{1 - \left( \frac{-1}{s} - \frac{1}{s^r} - \frac{k}{s^r} - \frac{1}{s} \right) + \frac{1}{s^r}} = \frac{s^r + s}{s^r + rs^r + rs + k}$$

۳- به ازاء چه مقادیری از  $\alpha$  و  $\beta$  سیستم کنترلی زیر دارای پاسخ نوسانی بدون میرایی خواهد بود؟ (تألیفی)








$$\alpha = -3, \beta < -2 \quad (۲)$$

$$\alpha > -3, \beta = -2 \quad (۱)$$

$$\alpha = -3, \beta > -2 \quad (۴)$$

$$\alpha < -3, \beta = -2 \quad (۳)$$

۴- کدام یک از چهار پاسخ زیر نمایش تقریبی عکس‌العمل  $y(t)$  سیستم شکل مقابل نسبت به ورودی  $u(t)$  (تابع پله‌ای واحد) می‌باشد؟ (مهندسی مکانیک- سراسری ۷۰)



۵- در صورتی که تابع تبدیل یک سیستم فیدبک به صورت: (مهندسی مکانیک- سراسری ۷۲)

$$G(s) = \frac{1638(s^2 + 2/6s + 1/65)}{(s + 32.4)(s + 0.1855 + j0.672)(s + 0.1855 - j0.672)(s + 5.24 + j6.566)(s + 5.24 - j6.566)}$$

باشد (damping ratio) این سیستم فیدبک

$$(۱) \zeta = 0.624 \text{ خواهد بود.}$$

$$(۲) \zeta = 0.812 \text{ خواهد بود.}$$

$$(۳) \zeta = 0.786 \text{ خواهد بود.}$$

$$(۴) \text{ این سیستم به صورت یک سیستم درجه اول رفتار می‌کند.}$$



الف. معادله مشخصه مدار بسته  $s^3 + ks^2 + (\beta + 2)s + \beta + 1 = 0$

$$\text{شرط پایداری: } k(\beta + 2) > \beta + 1 \Rightarrow k > \frac{\beta + 1}{\beta + 2}$$


رابطه برقرار است پس پاسخ مثبت و سیستم پایدار است.  $k = \frac{2}{3}, \beta = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{2}{3} > \frac{\frac{3}{4} + 1}{\frac{3}{4} + 2} = \frac{7}{11}$

ب.

معادله کمکی

$$\begin{array}{l|l} s^3 & 1 \qquad \qquad \qquad \beta + 2 \\ s^2 & k \qquad \qquad \qquad \beta + 1 \Rightarrow \frac{\beta + 1}{\beta + 2} s^2 + \beta + 1 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = \pm j\sqrt{\beta + 2} \\ s^1 & \frac{k(\beta + 2) - (\beta + 1)}{k} = 0 \Rightarrow k = \frac{\beta + 1}{\beta + 2} \qquad \qquad \sqrt{\beta + 2} = 4 \Rightarrow \beta = 14 \\ s^0 & \beta + 1 \qquad \qquad \qquad k = \frac{\beta + 1}{\beta + 2} = \frac{15}{16} \end{array}$$

مثال ۲۰.۴ بررسی کنید آیا در سیستم مدار بسته می‌توان مقادیر  $k > 0, a > 0$  را طوری بدست آورد که سیستم مدار بسته با فرکانس  $4 \text{ rad/s}$  نوسان کند؟ اگر پاسخ منفی است دلایل آنرا نوشته و اگر پاسخ مثبت است با ذکر دلیل، مقادیر  $K$  و  $a$  و تمام مقادیر قطب‌های مدار بسته را بدست آورید.



۱) معادله مشخصه مدار بسته:  $\Delta(s) = s^3 + as^2 + (k+2)s + k+1 = 0$

$$\begin{array}{l|l} s^3 & 1 \qquad \qquad \qquad K + 2 \\ s^2 & a \qquad \qquad \qquad K + 1 \\ s^1 & \frac{a(K + 2) - (K + 1)}{a} = 0 \Rightarrow a = \frac{K + 1}{K + 2} \\ s^0 & K + 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{معادله کمکی} \\ A(s) = \frac{K + 1}{K + 2} s^2 + K + 1 = 0 \\ s_{1,2} = \pm \sqrt{K + 2} j \equiv \pm 4j \\ \Rightarrow K = 14, a = \frac{15}{16} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} s^3 + \frac{15}{16} s^2 + 16s + 15 \\ \vdots \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} s^2 + 16 \\ s + 16 \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \pm 4j \\ -15 \\ 16 \end{array}$$

۵۳- گزینه «۳» صحیح است.

$$\begin{array}{l|lll} s^4 & 1 & 1 & 1 \\ s^3 & 2 & 1 & 0 \\ s^2 & 0.5 & 1 & \\ s^1 & \frac{0.5-2}{0.5} < 0 & & \\ s^0 & 1 & & \end{array}$$

دو تغییر علامت در ستون اول به وجود آمده، بنابراین سیستم شامل دو قطب ناپایدار است.

۵۴- گزینه «۱» صحیح است.

$$\Delta(s) = s^4 + 6s^3 + 13s^2 + 20s + k$$

$$\begin{array}{l|lll} s^4 & 1 & 13 & k \\ s^3 & 6 & 20 & 0 \\ s^2 & \frac{39-10}{3} = 9.7 & k & \\ s^1 & \frac{97-3k}{9.7} > 0 & \xrightarrow{\text{شرایط پایداری}} & k < 32.3 \\ s^0 & k > 0 & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & k > 0 \end{array}$$

۵۵- گزینه «۳» صحیح است.

$$\Delta(s) = s^3 + 6s^2 + 5s + 10k$$


$$\begin{array}{l|ll} s^3 & 1 & 5 \\ s^2 & 3 & 5k \\ s^1 & \frac{15-5k}{3} > 0 & \xrightarrow{\quad\quad\quad} k \leq 3 \\ s^0 & 5k > 0 & \xrightarrow{\quad\quad\quad} k \geq 0 \end{array}$$

۵۶- گزینه «۴» صحیح است.

$$\Delta(s) = (k+1)s^2 + (1-2k)s + 2k$$


$$\text{شرایط ناپایداری: } 1-2k < 0 \Rightarrow k > \frac{1}{2}$$

۴- در سیستم شکل مقابل با فرض آن که ورودی مبنا یعنی  $r(t)$  و ورودی مزاحم یعنی  $v(t)$  هر کدام توابع پله‌ای واحد می‌باشند ( $v(t)=1$ ) و مقدار  $k_c$  را طوری پیدا کنید که اثر ورودی مزاحم در خروجی کم‌تر از ۱۰٪ اثر ورودی مبنا در خروجی در حالت ماندگار (steady state) باشد.



- (۱)  $K_c > 10$
- (۲)  $K_c > 5$
- (۳)  $K_c > 2$
- (۴)  $K_c > 1$


۵- می‌دانیم که سیستم اصلی فنر و وزنه مقابل (بدون دمپر) در مرز پایداری است. برای کنترل و پایدار کردن این سیستم از کنترلر PD-action در مدار بسته شکل مقابل استفاده می‌کنیم. به این ترتیب عکس‌العمل  $x(t)$  در سیستم مدار بسته نوسانی مستهلک‌شونده می‌گردد. مقدار  $K_c$  را طوری تعیین کنید که نسبت استهلاک  $\zeta$  (damping ratio) مساوی  $\zeta = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707$  گردد. (مهندسی مکانیک- سراسری ۷۱) گردد.



- (۱)  $k_c = 1 + \sqrt{2}$
- (۲)  $k_c = 3 + \sqrt{2}$
- (۳)  $k_c = 3 - \sqrt{3}$
- (۴)  $k_c = 1 + \sqrt{3}$

۶- در سیستم شکل زیر ورودی مبنا مساوی صفر و ورودی مزاحم برابر  $V(t)=1$  (تابع پله‌ای واحد) است. به ازاء  $k=4$  خطای حالت ماندگار  $e(t) = e_{ss}$  عبارت است از:

(مهندسی مکانیک- سراسری-۷۲)



- (۱) چون ورودی مبنا  $r(t)$  مساوی صفر است، پس خطای حالت ماندگار سیستم نیز صفر است.
- (۲) چون سیستم اصلی از نوع صفر و کنترلر نیز P-action است، پس خطای حالت ماندگار سیستم نیز صفر می‌باشد.
- (۳)  $e_{ss} = 1$
- (۴)  $e_{ss} = -0.2$

۸۶- گزینه «۳» صحیح است.

$$E(s) = R(s) \left[ 1 - \frac{C}{R} \right] = R(s) \left[ 1 - \frac{\frac{2(1-s)}{s^2 + 2s + 3}}{1 + \frac{2k(1-s)}{s^2 + 2s + 3}} \right] = \frac{s^2 + (4-2k)s + 1 + 2k}{s^2 + (2-2k)s + 3 + 2k} R(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{1+2k}{3+2k} = 0 \Rightarrow k = \frac{-1}{2}$$

بررسی پایداری سیستم:  $\Delta(s) = 1 + GH = 0 \Rightarrow s^2 + (2-2k)s + 3 + 2k = 0$

$$\left. \begin{aligned} 2-2k > 0 &\Rightarrow k < 1 \\ 3+2k > 0 &\Rightarrow k > -1/2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow -1/2 < k < 1$$

چون  $k = \frac{-1}{2}$  در محدوده فوق قرار دارد، پس سیستم با  $k = \frac{-1}{2}$  نسبت به ورودی پله واحد خطای

ماندگار ندارد.

۸۷- گزینه «۴» صحیح است.

$$E(s) = R(s) \left[ 1 - \frac{C}{R} \right] = R(s) \left[ 1 - \frac{K}{s^2 + 3s^2 + 2s + K} \right] = \frac{s^2 + 3s^2 + 2s}{s^2 + 3s^2 + 2s + K} R(s)$$

$$R(s) = \frac{1}{s^2} \Rightarrow e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 3s + 2}{s^2 + 3s^2 + 2s + K} = \frac{2}{K}$$

پس گزینه‌های ۱ یا ۴ می‌توانند درست باشند.

بررسی پایداری:

$$\Delta(s) = s^2 + 3s^2 + 2s + K = 0$$

$$\left. \begin{aligned} s^3 & \left| \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & k \end{array} \right. \\ s^2 & \\ s^1 & \left| \begin{array}{l} \frac{6-k}{3} > 0 \\ k > 0 \end{array} \right. \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} k < 6 \\ k > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow 0 < k < 6$$


$$L = R - \frac{1}{s} L - C$$

$$L \left( 1 + \frac{1}{s} \right) = R - C$$

$$L = \frac{s}{s+1} (R - C) \neq E(s) = R - C$$

بنابراین گزینه ۴ درست است.

الف.



ب.


$$k = \frac{\text{حاصلضرب فواصل از قطبها}}{\text{حاصلضرب فواصل از صفرها}} = \frac{2 \times 2}{1} = 4$$

در نقطه  $-2$  یعنی  $k = 4$ ،  $\zeta = 1$  است و سیستم بدون نوسان رفتار می‌کند.  
بنابراین:  $0 < k < 4$  رفتار سیستم نوسانی میرا و به ازای  $k \geq 4$  رفتار سیستم بدون نوسان و میرا است.


ج. به ازای  $k = 4$  قطب‌های مدار بسته تکراریند و مقادیر آنها  $-2$  هستند.

د. چون مکان در LHP قرار دارد سیستم به ازای تمام مقادیر  $k > 0$  پایدار است.

مثال ۲۱.۶ در سیستم مدار بسته شکل زیر در صورتی که  $K > 0$  و  $\alpha > 0$  باشد به ازای چه مقداری از  $\alpha$ ، قطب‌های غالب مدار بسته در  $j\omega$  قرار می‌گیرند.



شکل ۳۴.۶



$$\circ - \left( \frac{\pi}{2} + \theta + \frac{\pi}{2} - \theta + \beta \right) = \pm 180^\circ \quad \text{شرط زاویه}$$

با توجه به شکل ملاحظه می‌کنیم هیچ مقدار  $\alpha$  حقیقی نمی‌تواند به  $\beta = 0$  منجر شود.  $\Rightarrow \beta = 0$   
روش دوم: تحلیلی

$$\Delta(s) = 1 + \frac{k}{s(s+1)} \cdot \frac{1}{s+\alpha} = 0 \quad \text{معادله مشخصه مدار بسته}$$

$$\Delta(s) = s(s+1)(s+\alpha) + k = s^3 + (\alpha+1)s^2 + \alpha s + k = 0$$

این معادله بایستی بر معادله حاصلضرب قطب‌های داده شده، بخش پذیر باشد.

$$\left(s + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j\right)\left(s + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j\right) = s^2 + s + 1$$

$$s^3 + (\alpha+1)s^2 + \alpha s + k \mid s^2 + s + 1$$

$$\frac{\pm s^3 \pm s^2 \pm s}{s + \alpha}$$

$$\alpha s^2 + (\alpha-1)s + k$$

$$\frac{\alpha s^2 \pm \alpha s \pm \alpha}{-s + k - \alpha}$$

$$-s + k - \alpha$$

چون باقیمانده صفر نمی‌شود. گزینه ۴ درست است.

۲۵- گزینه «۴» صحیح است.

$$\text{تابع تبدیل: } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{s^2}{s^5 + 4s^4 + 6s^3 + 3s^2}$$

$$\Delta(s) = s^2(s^3 + 4s^2 + 6s + 3) = 0 \quad \text{معادله مشخصه}$$

$$s^3 + 4s^2 + 6s + 3 = 0$$

چون جمع ضرایب توان‌های زوج و جمع ضرایب توان‌های فرد با یکدیگر برابرند پس یک ریشه در  $-1$  دارد.

$$s^3 + 4s^2 + 6s + 3 = (s+1)(s^2 + 3s + 3)$$

$$\text{دو ریشه دیگر عبارتند از: } \frac{-3}{2} \pm j \frac{\sqrt{3}}{2}$$

مناسب  $b$  می‌توان محل تلاقی آنها  $(\sigma_a)$  را در LHP نگهداشته و به ازای همه مقادیر  $k > 0$  هر سه شاخه مکان هندسی در LHP باقی مانده (هیچگاه محور موهومی را قطع نکرده) و در نتیجه مدار بسته همواره پایدار باشد:

$$\sigma_a = \frac{(-1-\delta-\lambda)-(-b)}{2} < 0 \Rightarrow 0 < b < 14$$

۹۳- گزینه «۲» صحیح است.

صفر حقیقی ۱ در RHP که از گزینه‌ها مشخص می‌شود، نشان دهنده سیستم غیر مینیم فاز بوده و چون محور حقیقی مثبت یکی از دو مجانب است، فیدبک مثبت می‌باشد.

۹۴- گزینه «۲» صحیح است.

$$G_p(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$1 + \frac{G_c(s)}{s^2 + 1} = 0 \Rightarrow s^2 + G_c(s) + 1 = (s+3)^2 = s^2 + 6s + 9$$

$$G_c(s) = 6s + 8 = K_p(1 + T_d s), K_p = 8, T_d = \frac{3}{4}$$

۹۵- گزینه «۴» صحیح است.

$$\Delta(s) = s(s+1)(s+2) + k = 0$$

$$s^3 + 3s^2 + 2s + k = 0$$

معادله درجه ۳:

$$k = 6 \text{ مرز پایداری}$$

$$3s^2 + k = 0 \text{ معادله کمکی}$$

$$3s^2 + 6 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = \pm j\sqrt{2}$$


$$\text{فرکانس نوسانات} = \sqrt{2} \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$

۹۶- گزینه «۴» صحیح است.

۹۷- گزینه «۲» صحیح است.

سیستم مدار باز دارای یک صفر در  $10$  و سه قطب در  $0$ ،  $3$  و  $-b$  است بنابراین مکان هندسی ریشه‌ها دارای دو مجانب است و کمترین مقدار  $b$  را باید در شرایطی بدست آوریم که محل برخورد مجانب‌ها در مبدأ مختصات باشند:

$$\sigma_a = \frac{(0-3-b)-(-10)}{2} = 0 \Rightarrow b = 7$$



شکل ۲۲.۷ کنتور بسته اصلاح شده در مجاورت مبدأ مختصات

Z: تعداد قطب‌های ناپایدار مدار بسته و یا به عبارتی تعداد قطب‌های مدار بسته واقع در RHP. طبق معیار پایداری نایکوئیست:


**الف.** سیستم مدار بسته پایدار است اگر  $Z = 0$ ، یعنی  $N = P$  به عبارتی اگر  $P = 0$  باشد منحنی نگاشت نیز نقطه  $-1 + j0$  را دور نزند و از طرفی اگر مدار باز به تعداد  $P$  قطب ناپایدار دارد منحنی نایکوئیست بایستی به تعداد  $N$  بار خلاف جهت عقربه‌های ساعت حول نقطه  $-1 + j0$  چرخش کند.

**ب.** سیستم مدار بسته ناپایدار است اگر  $Z \neq 0$ ، یعنی  $N \neq P$ . از طرفی اگر دوران منحنی نگاشت حول  $-1 + j0$  در جهت عقربه‌های ساعت باشد مدار بسته ناپایدار است.

**ج.** سیستم در مرز پایداریست اگر منحنی نایکوئیست از نقطه  $-1 + j0$  عبور کند.

#### ۱.۴.۷ سیستم‌های پایدار مشروط<sup>۷</sup>

شکل (۲۳.۷) مثالی از منحنی  $G(j\omega)H(j\omega)$  را برای سیستم مدار بسته‌ای نشان می‌دهد که با تغییر در بهره مدار باز ناپایدار می‌شود.



شکل ۲۳.۷ منحنی قطبی سیستم پایدار مشروط

اگر بهره مدار باز به اندازه کافی افزایش یابد، منحنی  $G(j\omega)H(j\omega)$  نقطه  $-1 + j0$  را دو بار دور می‌زند و سیستم ناپایدار می‌شود. اگر بهره مدار باز به اندازه کافی کاهش یابد، مجدداً منحنی  $G(j\omega)H(j\omega)$



در بخش (۱.۳.۷) دیدیم که برای سیستم مینیمم فاز، زاویه فاز در  $\omega = \infty$  برابر است با  $(n-m)(-90^\circ)$ . برای سیستم نامینیمم فاز این رابطه صادق نیست. در هر دو سیستم شیب منحنی دامنه در  $\omega = \infty$  برابر است با  $(n-m)(-20) \frac{db}{dec}$ .

بنابراین یک روش تجربی در پیدا کردن آن که سیستم مینیمم فاز یا نامینیمم فاز است آن است که شیب مجانب فرکانس‌های بالای منحنی دامنه و منحنی فاز را در  $\omega = \infty$  چک کنیم. اگر شیب منحنی دامنه وقتی  $\omega \rightarrow \infty$  برابر با  $(n-m)(-20) \frac{db}{dec}$  و زاویه فاز برابر با  $(n-m)(-90^\circ)$  باشند سپس سیستم مینیمم فاز است.

سیستم‌های نامینیمم فاز پاسخ آهسته‌ای به دلیل رفتار ناقص آن‌ها در شروع پاسخ دارند. در اکثر سیستم‌های کنترلی عملی، اگر سرعت سریع پاسخ اهمیت داشته باشد، از اجزاء نامینیمم فاز استفاده نمی‌شود یک مثال مرسوم از اجزاء نامینیمم فاز در سیستم کنترلی، تأخیر انتقال<sup>۱۲</sup> است.

#### ۴.۵.۷ منحنی بُود توابع شامل تأخیر انتقال

تأخیر انتقال، رفتار نامینیمم فاز داشته و دارای تأخیر فاز شدید در فرکانس‌های بالاست. چنین تأخیر انتقالی در سیستم‌های حرارتی، سیالاتی و نیوماتیکی اتفاق می‌افتد. تابع تأخیر انتقال زیر را در نظر بگیرید:

$$G(j\omega) = e^{-j\omega T} \quad (38.7)$$

اندازه‌اش مساوی واحد است.

$$|G(j\omega)| = |\cos \omega T - j \sin \omega T| = 1 \quad (39.7)$$

بنابراین، منحنی دامنه بُود  $e^{-j\omega T}$  برابر است با ۰ db. زاویه فاز تأخیر انتقال برابر است با:

$$\angle G(j\omega T) = -\omega T \text{ (rad)} = -57 / 3 \omega T \text{ (deg)} \quad (40.7)$$

زاویه فاز به صورت خطی با فرکانس  $\omega$  تغییر می‌کند. منحنی زاویه فاز تأخیر انتقال در شکل (۴۱.۷) نشان داده شده است.

$$M = \left( \frac{C_o}{U_o} \right) = |G(j\omega)|, \phi = \angle G(j\omega)$$

$$U(t) = 2 \sin \frac{t}{2} \text{ با توجه به تحریک } \frac{t}{2}$$

$$\omega = \frac{1}{2}, U_o = 2$$

$$G\left(\frac{1}{2}j\right) = \frac{5}{1+j}$$

$$M \left| G\left(\frac{1}{2}j\right) \right| = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$$C_o = M \times U_o = 2 \times \frac{5\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2} = \sqrt{50}$$


$$\phi \angle G(j\omega) = \angle \frac{5}{1+j}$$

$$\phi = 0 - \log^{-1}(1) = -\frac{\pi}{4}$$

بنابراین گزینه ۴ صحیح است.

$$C(t) = \sqrt{50} \sin\left(\frac{1}{2}t - \frac{\pi}{4}\right)$$

**مثال ۳۵.۷** سیستم کنترل حلقه بسته زیر را در نظر بگیرید: کدام یک از کنترلرهای داده شده می‌تواند سیستم مدار بسته را پایدار نماید؟



$$K(1+Ts) \quad (۴)$$


$$K\left(1 + \frac{1}{Ts}\right) \quad (۳)$$

$$Ks \quad (۲)$$

$$K \quad (۱)$$

۳۸- دیاگرام نایکوئیست سیستمی با تابع تبدیل  $G(s) = \frac{1+Ts}{(1+s)^3}$  در شکل مقابل رسم شده


است. کدام یک از گزینه‌های زیر درباره T صحیح است؟ (مهندسی مکانیک- سراسری ۸۲)



- (۱)  $T > \sqrt{3}$
- (۲)  $T > 1$
- (۳)  $T > 3$
- (۴)  $\sqrt{3} < T < 3$

۳۹- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد سیستم کنترل روبه‌رو صحیح است؟


(مهندسی مکانیک- سراسری ۸۲)



- (۱) به ازاء  $K = 6$  حد فاز  $90^\circ$  درجه و مقدار ماکزیمم جهش سیستم  $M_p = 100\%$  می‌باشد.
- (۲) به ازاء  $K = 6$  حد فاز صفر درجه و مقدار ماکزیمم جهش سیستم  $M_p = 0$  می‌باشد.
- (۳) به ازاء  $K = 6$  حد فاز  $90^\circ$  درجه و مقدار ماکزیمم جهش سیستم  $M_p = 0$  می‌باشد.
- (۴) به ازاء  $K = 6$  حد فاز صفر درجه و مقدار ماکزیمم جهش سیستم  $M_p = 100\%$  می‌باشد.

۴۰- دیاگرام بُود (Bode) یک سیستم کنترل در شکل روبه‌رو رسم شده است. مقادیر حد فاز (Phase Margin) و حد تقویت (Gain Margin) برای این سیستم کنترل برابر است:

(مهندسی مکانیک- سراسری ۸۲)



- (۱)  $40^\circ$  و  $-20\text{ dB}$
- (۲)  $40^\circ$  و  $20\text{ dB}$
- (۳)  $140^\circ$  و  $-20\text{ dB}$
- (۴)  $140^\circ$  و  $20\text{ dB}$

$$G(s) = 1000 \times s \times \frac{1}{1+s} \times \frac{1}{1+\frac{1}{10}s} = \frac{1000s}{s(s+1)(s+10)}$$

گزینه ۳ با تغییر ۱۰۰۰ به ۱۰۰۰۰ درست است که گزینه سازمان سنجش نیز بوده است.

۱۹- گزینه «۴» صحیح است.

$$|G(s)| = |ae^{sL}| = a \quad \text{دایره‌ای به شعاع } a \text{ به مرکز مبدأ مختصات:}$$

۲۰- گزینه «۲» صحیح است.

$$G \cdot M \cdot = \frac{1}{M(\omega_p)} \quad ; \quad G(s) = \frac{k}{s(s+1)(s+2)}$$

$$\phi(\omega_p) = -90^\circ - \tan^{-1} \omega_p - \tan^{-1} \frac{\omega_p}{2} = -180^\circ \Rightarrow \omega_p = 1/41$$

$$M(\omega_p) = \frac{k}{\omega_p \sqrt{(\omega_p^2+1)(\omega_p^2+4)}}$$

$$G \cdot M \cdot = \frac{1}{M(\omega_p)} = \frac{(1/41) \sqrt{(1/41^2+1)(1/41^2+4)}}{k} = 2 \Rightarrow k = 2/98 \approx 3$$

۲۱- گزینه «۱» صحیح است.

$G \cdot M \cdot < 0$ ،  $P \cdot M \cdot < 0$   $\Rightarrow$  فرکانس محل تلاقی منحنی فاز با زاویه  $-180^\circ$  :  $\omega_g > \omega_p$  فرکانس محل تلاقی منحنی دامنه با محور فرکانس و سیستم ناپایدار است. بنابراین به ورودی محدود، خروجی نامحدود خواهد داشت.

۲۲- گزینه «۴» صحیح است.

$$k = \frac{1}{0.5} = 2 \Rightarrow 0 < k < 2 \quad \text{محدوده پایداری}$$

$$\text{نوع سیستم} = \frac{\text{زاویه شروع}}{-90} = \frac{-90}{-90} = 1$$

۲۳- گزینه «۳» صحیح است.

$$G \cdot M \cdot = \frac{1}{M(\omega_p)} \quad ; \quad G(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)(j\omega+2)^2} \quad ; \quad \phi(\omega_p) = -90 - 2 \tan^{-1} \frac{\omega_p}{2} = -180$$

$$\Rightarrow \omega_p = 2 \quad ; \quad M(\omega_p) = \frac{1}{\omega_p (\omega_p^2+4)} = \frac{1}{2(4+4)} = \frac{1}{2} \Rightarrow G \cdot M \cdot = \frac{1}{M(\omega_p)} = 2$$

۲۴- گزینه «۳» صحیح است.

$$\text{سیستم نوع یک است.} \Rightarrow \text{شیب اولیه منحنی دامنه} = \frac{AO(\text{db})}{2(\text{dec})} = 20 \frac{\text{db}}{\text{dec}}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & -3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \times 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \times (-1) \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \times (8) \times \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \\ = 1 - 2 - 48 = -49$$

انتخاب سطر یا ستون مناسب برای محاسبه دترمینان با استفاده از این روش، وابسته به مقادیر درایه‌های آن است. به عنوان مثال اگر تعداد درایه‌های صفر یک سطر یا یک ستون زیاد باشد، بهتر است از آن سطر یا ستون برای بسط استفاده کنیم. مثلاً در ماتریس زیر، بهتر است از ستون اول برای بسط استفاده کنیم:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} (1) \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{2+1} (0) \begin{vmatrix} -1 & 8 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+1} (0) \begin{vmatrix} -1 & 8 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\ = 1 + 0 + 0 = 1$$

### روش دوم: روش گوس

برای محاسبه دترمینان یک ماتریس مربعی، خواصی وجود دارد که به اعمال مقدماتی سطری و ستونی مشهور بوده و عموماً از روش بسط لاپلاس ثابت می‌شود. تعدادی از این خواص به شرح زیر هستند:

۱. جابجا کردن دو سطر (یا دو ستون) ماتریس، مقدار دترمینان را قرینه می‌کند. در مثال زیر جای سطر اول و دوم عوض شده است:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 3 & 3 & 1 \\ 7 & 2 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 8 \\ 7 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$


۲. اگر تمام درایه‌های یک سطر (یا ستون) ماتریس در عددی مانند  $k$  ضرب شود، حاصل دترمینان نیز  $k$  برابر می‌شود. در مثال زیر سه برابر بودن درایه‌های متناظر سطر دوم ماتریس سمت چپ، نسبت به سطر دوم ماتریس سمت راست، تعداد دترمینان آن را نیز سه برابر کرده است:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 3 & 3 & 6 \\ 7 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (3) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 2 \\ 7 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

۳. اگر ضریب ثابتی از درایه‌های یک سطر (یا ستون) ماتریس به سطر (یا ستون) دیگری اضافه شود، مقدار دترمینان تغییر نمی‌کند. در مثال زیر، پنج برابر سطر اول به سطر سوم اضافه شده است:

پاسخ نمونه سوال: ۳

۱.



۲.

$$P_1 = \frac{1}{s}, P_v = \frac{-1}{s}, P_v = -\frac{1}{s^2}$$


$$l_1 = -\frac{1}{s}, l_v = -\frac{1}{s}, l_v = -\frac{1}{s}$$


$$\Delta = 1 - (l_1 + l_v + l_v) + l_1 l_v + l_1 l_v + l_1 l_v - l_1 l_v l_v$$

$$\Delta_1 = 1 - (l_1 + l_v) + l_1 l_v; \Delta_v = 1 - (l_v + l_v) + l_1 l_v; \Delta_v = 1 - l_1$$

$$G(s) = \frac{P_1 \Delta_1 + P_v \Delta_v + P_v \Delta_v}{\Delta} = \frac{-1}{s^2 + 4s + 2}$$

۳.





نقاط شکست :

$$k = -\frac{s(s-3)}{s+1} = \frac{-s^2+3s}{s+1} \Rightarrow \frac{dk}{ds} = \frac{(-2s+3)(s+1) - (-s^2+3s)}{(s+1)^2} = 0$$

$$-s^2 - 2s + 3 = 0 \text{ یا } s^2 + 2s + 3 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{4} \Rightarrow s = 1 \text{ و } -3$$

ب.

معادله مشخصه مدار بسته :

$$s^2 + (k-3)s + k = 0$$

اگر  $k=3$  ریشه های معادله مدار بسته موهومی خالص بوده و رفتار سیستم کاملا نوسانی است.

$$\text{اگر } K = 3 \Rightarrow s^2 + k = 0 \Rightarrow s^2 + 3 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = \pm \sqrt{3}j$$

فرکانس نوسان

$$\sqrt{3} \frac{\text{rad}}{s}$$

ج) معادله مشخصه ی مدار بسته  $s^2 + (k-3)s + k = 0$  درجه دو است. برای پایداری تمام ضرایب بایستی مثبت باشند بنابراین:

$$0 < k < 3$$

محدوده  $k$  برای ناپایداری:

$$K = 3$$

مقدار  $k$  برای مرز پایداری:

$$k > 3$$

محدوده  $k$  برای پایداری

پیوست ۴

جدول تبدیل لاپلاس

جدول ج.۱ تبدیل لاپلاس توابع

$F(s)$	$f(t)$	
۱	ضربه واحد $\delta(t)$	۱
$\frac{1}{s}$	پله واحد $1(t)$	۲
$\frac{1}{s^2}$	$t$	۳
$\frac{1}{s^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	۴
$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$t^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	۵
$\frac{1}{s+a}$	$e^{-at}$	۶
$\frac{1}{(s+a)^2}$	$te^{-at}$	۷
$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	۸
$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$t^n a^{-at} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	۹
$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin \omega t$	۱۰
$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$	۱۱
$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$	$\sinh \omega t$	۱۲